

# 油温計フィッティング kit

商品コード：(ブラック) 752-0500550 (シルバー) 752-0500560

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

## 製品、装着について (必ずお読み下さい)


- 当製品に、強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損、故障の原因にもなります。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 同梱パーツ




※ニップルはオイルクーラーホースにより2タイプから選択します。

### アタッチメント (右記の注意文をお読み下さい)



取付参考図 (オイルクーラーホースに中継します)

- オイルホースを切断し、アタッチメントを中継させます。アタッチメントの装着はオイルクーラーへ流入するホースへ装着します。
- アタッチメントはエンジン熱の影響を受けない箇所に装着します。また、アタッチメントとエンジンが触れたまま装着すると振動でアタッチメントの破損につながりますので、ご注意ください。
- ニップルは2種類付属しています。ホース径に合わせて使い分けて下さい。締めすぎない様に注意して下さい。
- 装着後、オイルが規定量入っているか確認し、アタッチメント接続部からオイルが漏れてないか良く確認して下さい。



### ▼センサーについての注意

- リード線がエキパイやエンジン等の高温部に干渉しないように取り回しに注意して下さい。
- サーモユニットのフランジ面にオイル漏れ防止の為、必ずシールテープ又は、液状ガスケット (KC-027) を塗布して下さい。また締め込み際、締めすぎない様に注意して下さい。センサーが破損する恐れがあります。
- 締めトルク:8~10Nm (0.8~1kgf-m)

バックリングリスト		ブラック	シルバー	
図番号	パーツ名	個数		商品コード
-	アタッチメント (ブラック)	x1	-	752-0500501BK
-	アタッチメント (シルバー)	-	x1	752-0500501SL
-	ニップルΦ 8 (M8X1.25) ブルー	-	x2	990-0900014
-	ニップルΦ 8 (M8X1.25) ブラック	x2	-	990-0900015
-	オイルニップルΦ 6 (M8X1.25) ブルー	-	x2	990-1037000
-	オイルニップルΦ 6 (M8X1.25) ブラック	x2	-	990-1037001
-	ステンレスバンド W9 #12 (Φ 8-12)	x2	x2	995-0500012

オプションパーツ (別売)	
液状ガスケット (KC-027)	0900-969-00010

## 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



〒 577-0015 東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740