

ハンドルクランプ SET (M6 ボルト)

商品コード (シルバー) 561-1135300	(ブラック) 561-1135310
適合車種	
Ape50	FNO,AC16-1000001 ~ 1299999
ゴリラ (12V)	FNO,Z50J-2500001 ~ 2699999 FNO,AB27-1000001 ~
CD50	全車種
ベンリィ 50S/CL50	全車種
CD90	全車種
ベンリィ CD90/90S	全車種
ソロ	全車種
ズーマー (FI)	AF58-1700001 ~
バイト	全車種
当社製トップブリッジ装着不可	


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
ハンドルクランプ (M6)	× 2
M6 × 25 キャップボルト	× 4

※前側のボルトから確実に締め付けて下さい。



110131

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



ハンドルクランプ SET (M6 ボルト)

商品コード (シルバー) 561-1135300	(ブラック) 561-1135310
適合車種	
Ape50	FNO,AC16-1000001 ~ 1299999
ゴリラ (12V)	FNO,Z50J-2500001 ~ 2699999 FNO,AB27-1000001 ~
CD50	全車種
ベンリィ 50S/CL50	全車種
CD90	全車種
ベンリィ CD90/90S	全車種
ソロ	全車種
ズーマー (FI)	AF58-1700001 ~
バイト	全車種
当社製トップブリッジ装着不可	


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
ハンドルクランプ (M6)	× 2
M6 × 25 キャップボルト	× 4

※前側のボルトから確実に締め付けて下さい。



110131

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



ハンドルクランプ SET (M6 ボルト)

商品コード (シルバー) 561-1135300	(ブラック) 561-1135310
適合車種	
Ape50	FNO,AC16-1000001 ~ 1299999
ゴリラ (12V)	FNO,Z50J-2500001 ~ 2699999 FNO,AB27-1000001 ~
CD50	全車種
ベンリィ 50S/CL50	全車種
CD90	全車種
ベンリィ CD90/90S	全車種
ソロ	全車種
ズーマー (FI)	AF58-1700001 ~
バイト	全車種
当社製トップブリッジ装着不可	


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
ハンドルクランプ (M6)	× 2
M6 × 25 キャップボルト	× 4

※前側のボルトから確実に締め付けて下さい。



110131

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



ハンドルクランプ SET (M6 ボルト)

商品コード (シルバー) 561-1135300	(ブラック) 561-1135310
適合車種	
Ape50	FNO,AC16-1000001 ~ 1299999
ゴリラ (12V)	FNO,Z50J-2500001 ~ 2699999 FNO,AB27-1000001 ~
CD50	全車種
ベンリィ 50S/CL50	全車種
CD90	全車種
ベンリィ CD90/90S	全車種
ソロ	全車種
ズーマー (FI)	AF58-1700001 ~
バイト	全車種
当社製トップブリッジ装着不可	


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
ハンドルクランプ (M6)	× 2
M6 × 25 キャップボルト	× 4

※前側のボルトから確実に締め付けて下さい。



110131

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

