

LED テールランプ		
商品コード	LED (クリアレンズ) 809-1155300	LED (スモーク) 809-1155310
適合車種	ZOOMER-X (JF52)	
備考		

●この度キタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

装着についての注意

- 当製品はテールランプに交換する際に必要となる LED ランプ ASSY です。他の用途には使用しないで下さい。
- 再使用するノーマルパーツ又は当社製パーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合はサービスマニュアル等参照の上必ず新品と交換して下さい。
- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは説明書に従って正しく取り付けて下さい。また必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて、取付作業を行って下さい。取り付けミスによる故障、破損、追加工はしないで下さい。については、当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- 走行中の振動によって、ネジ部等が緩む可能性がありますので、走行前は必ず確認をして必要があれば、増し締め等の処置を施して下さい。

品質について

- 運送途中に軽いキズ等が生じる場合がございます。またメッキにムラがある場合がありますが、ご容赦下さい。
- 個々のモデルによっては、取付穴位置等の多少のズレや、取り付けはめ合い時に多少の加工が必要な場合がございますので組み付け・加工等、知識のあるメカニックの方が取付作業される事をお奨めします。
- ※メッキ製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、メッキや強度などは劣化しますのでご了承ください。

LED 商品についての注意

- バルブを LED に交換した場合、光量と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、道路交通法に抵触する場合があります。また装着する位置によっても道路交通法に抵触する場合があります。間接的な照明としてご使用下さい。
- LED はフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれに LED 素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂きますが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換・工賃請求には対応できません。

法規上の特記事項

- 道路運送法の保安基準（第二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第六十二条）により、尾灯の灯光色は「赤色」であること。さらに車両番号の数字の表示を確認できる「白色」の番号灯を備えなければならない。（抜粋）と定められています。
 - ※純正品に比べて暗いカラー設定ですが、下記の条件を充たしていますので公道での使用は可能です。
 - テールランプ（尾灯）は夜間後方 150 メートル（原動機付自転車の場合）から点灯が確認できること。
 - ストップランプ（制動灯）は昼間後方 30 メートル（原動機付自転車の場合）から点灯が確認できること。
- 上記の事項が守れない場合は、法規違反として罰せられます。

取付手順

1. 外装類の脱着図を参考にカバー類を取り外してください。※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。（テールランプ Assy が装着しやすい範囲の外装類を取り外します）
- ※テールランプの配線は、カプラーで接続されていますので接続を外して下さい。
2. ノーマルテールランプを取り外し、LED ランプを取り外した逆の手順で取り付けて作業終了です。
3. ウィンカー及び、テールランプが正常に作動するか、よく確認して下さい。

セット内容	個数
- LED テールランプ ASSY	× 1

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

150408

KITACO
株式会社キタコ

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

脱着図（参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい）

- カバー類の脱着について
- ※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。

ボディカバー (L/R)

